

以下に点検橋梁の判定区分を示す。

表-1

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
1	桜川橋	サクラガワハン	桜川3号線	1971	60	16.1	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
2	福田橋	フクダハン	桜川3号線	1977	58	16.1	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
3	平岡橋	ヒラオカハン	新城平岡1号線	1978	51	5.0	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
4	松枝橋	マツエダハン	病舎線	1977	45	9.4	青森市	R3	Ⅲ	主桁に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
5	仲の橋	ナカハン	東種本浅井線	1975	33	11.0	青森市	R3	Ⅲ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれ・鉄筋露出が見られる。
6	揚子橋	ヨウジハン	中野線	1974	17	7.6	青森市	R3	Ⅱ	支承の腐食・ボルトのゆるみが見られる。
7	北中野橋	キタナカハン	北中野細野線	1971	21	5.8	青森市	R3	Ⅱ	横桁に防食機能の劣化と腐食が見られる。
8	石森橋	イシモリハン	石森橋通り線	1980	79	23.6	青森市	R3	Ⅲ	桁の腐食が見られる。
9	新十川橋	シントガワハン	女鹿沢野際線	1969	38	6.8	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれ・鉄筋露出が見られる。
10	源常橋	ゲンジョウハン	北中野細野線	1978	43	7.5	青森市	R3	Ⅱ	桁の腐食が見られる。
11	平岡大橋	ヒラオカオハン	新城平岡8号線	1980	52	13.7	青森市	R3	Ⅱ	鋼部材の腐食が見られる。
12	三内大橋	サンナイオハン	三内浪館1号線	1981	19	8.4	青森市	R3	I	
13	小柳橋	コヤナギハン	松森八重田線	1981	22	16.1	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
14	三内橋	サンナイハン	三内安田1号線	1987	37	8.5	青森市	R3	I	
15	新富永橋	シントミナガハン	三内久須志線	1987	16	15.8	青森市	R3	I	
16	志田橋	シダハン	浪館大野線	1992	16	12.6	青森市	R3	I	

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
17	三内中央大橋	サンナイチュウオウオハシ	岡部里見線	2002	20	30.8	青森市	R3	I	
18	種元橋	タネモトハシ	細越高田線	1978	16	8.2	青森市	R3	I	
19	三内丸山公園橋	サンナイマルヤマコウエンハシ	丸山中央通り線	2005	56	20.8	青森市	R3	I	
20	高田空港2号歩道橋	タカダクウコウニコウホトウキョウ	高田空港線	1992	25	2.8	青森市	R3	Ⅱ	支承のボルトのゆるみ・脱落が見られる。
21	三内丸山橋	サンナイマルヤマハシ	三内丸山32号線	2002	58	6.5	青森市	R3	I	
22	岩渡橋	イワタリハシ	滝内孫内線	1978	72	6.5	青森市	R3	Ⅱ	主桁にひびわれが見られる。
23	小柳跨線道路橋	コヤナギコセンドウロキョウ	造道戸山線	2003	69	12.6	青森市	R3	Ⅱ	橋脚に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
24	原別跨線道路橋	ハラベツコセンドウロキョウ	原別平新田線	1970	14	12.7	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
25	竜神橋	リュウジンハシ	浅虫水族館通り線	1982	28	12.2	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
26	青柳橋	アオヤギハシ	青柳橋通り線	1975	69	10.7	青森市	R3	Ⅱ	鋼部材の腐食が見られる。
27	向野沢橋	ムカイノザワハシ	向野沢大柳辺線	1979	71	7.5	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
28	永代橋	エイダイハシ	東花岡平野線	1977	31	10.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
29	大沢橋	オオサワハシ	一ツ森線	1979	19	6.3	青森市	R3	Ⅱ	橋台堅壁に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
30	吉内橋	ヨシウチハシ	山下5号線	1978	41	4.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる。
31	平野橋	ヒラノハシ	平野3号路線	1978	40	8.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
32	新宮下橋	シンミヤシタハシ	宮下線	1980	19	6.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる。
33	東京線橋	トウキョウセンハシ	東京由松線	1980	15	7.2	青森市	R3	Ⅱ	支承の腐食が見られる。
34	三内沢部橋	サンナイサワベハシ	三内沢部30号線	1983	20	7.7	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
35	南三内沢部橋	ミナミサンナイサワベハシ	三内沢部30号線	1985	15	7.7	青森市	R3	Ⅲ	下部工にひびわれが見られる。
36	草刈橋	クサカリハシ	草刈線	1983	15	5.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
37	平岡跨道橋	ヒラオカドウキョウ	新城平岡112号線	1982	61	4.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる。
38	旭橋	アサヒバシ	旭橋通り線	1977	67	13.3	青森市	R3	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
39	相野橋	アイノバシ	相野線	1976	25	7.0	青森市	R3	Ⅱ	主桁に腐食と防食機能の劣化が見られる。
40	浜田橋	ハマダバシ	浜田1号線	1977	15	6.5	青森市	R3	Ⅲ	下部工にひびわれが見られる。
41	鷺谷橋	サギヤバシ	細田川合線	1978	31	7.2	青森市	R3	Ⅱ	主桁に腐食と防食機能の劣化が見られる。
42	一本木橋	イツボンキバシ	中野線	1975	23	8.0	青森市	R3	Ⅱ	床版にひびわれが見られる。
43	本郷橋	ホンゴウバシ	本郷北中野線	1978	43	5.0	青森市	R3	Ⅱ	床版にひびわれが見られる。
44	南藤巻橋	ミナフジマキバシ	甲大堤沢線	1978	63	4.5	青森市	R3	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴ったひび割れが見られる。
45	北藤巻橋	キタフジマキバシ	甲穴沢線	1978	59	5.0	青森市	R3	Ⅱ	主桁にひびわれが見られる。
46	平岡新橋	ヒラオカシンバシ	新城緑ヶ丘23号線	2005	51	11.8	青森市	R3	Ⅰ	
47	中田橋	ナカダバシ	向田2号線	1984	25	4.2	青森市	R3	Ⅰ	
48	萱野橋	カヤノバシ	目倉石1号線	1979	15	4.5	青森市	R3	Ⅲ	横桁に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
49	1号農道橋	イチゴウノドウキョウ	富田4号線	1994	18	8.2	青森市	R3	Ⅰ	
50	2号農道橋	ニゴウノドウキョウ	留岡線	1980	21	5.8	青森市	R3	Ⅱ	鋼部材の腐食が見られる。
51	新生橋	シンセイバシ	久栗坂9号線	1976	25	3.9	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
52	浪岡大橋	ナミオカオバシ	稲村平野線	1978	31	7.2	青森市	R3	Ⅲ	コンクリート部材に剥離が見られる。
53	三右衛門橋	サンエモンバシ	西滝71号線	1980	16	5.5	青森市	R3	Ⅱ	剥離・鉄筋露出が見られる。
54	三本口橋	サンボンクチバシ	戸山5号線	1981	19	4.8	青森市	R3	Ⅲ	床版・下部工にひびわれが見られる。
55	玉作橋	タマツクリバシ	三内里見15号線	1981	27	7.3	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
56	第二西滝橋	ダイニニシタキバシ	西滝18号線	1975	21	5.0	青森市	R3	Ⅰ	

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
57	切島歩道橋	キシマホトウキョウ	西滝13号線	1986	34	2.8	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
58	追分橋	オイワケハン	高田浪岡線	1976	16	7.2	青森市	R3	Ⅲ	鋼部材の腐食が見られる。
59	小館橋	コダテハン	高田浪岡線	1978	14	7.2	青森市	R3	Ⅰ	
60	清流橋	セイリュウハン	下湯ダム線	1987	23	7.1	青森市	R3	Ⅲ	主桁にはく離・鉄筋露出が見られる。
61	浜の橋	ハマノハン	油川21号線	1995	19	6.2	青森市	R3	Ⅰ	
62	川原町橋	カワハラマチハン	浅井野脇線	1977	33	12.8	青森市	R3	Ⅲ	主桁に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
63	羽黒平橋	ハヴロダイハン	浅井野脇線	1978	45	12.1	青森市	R3	Ⅱ	剥離・鉄筋露出が見られる。
64	福田25号橋	フクダニジュウゴウキョウ	福田25号線	1991	12	7.2	青森市	R3	Ⅰ	
65	福田29号橋	フクダニジュウキウゴウキョウ	福田29号線	1991	15	7.2	青森市	R3	Ⅱ	コンクリート部材にひび割れが見られる。
66	前田橋	マエダハン	浪館123号線	1980	14	6.1	青森市	R3	Ⅲ	主桁にひび割れが見られる。
67	山路橋	ヤマミチハン	山路1号線	1992	19	10.1	青森市	R3	Ⅱ	上部工間詰コンクリートに欠損、遊離石灰が見られる。
68	花岡橋	ハナオカハン	西花岡平野線	1977	41	7.0	青森市	R3	Ⅰ	
69	花岡橋歩道橋	ハナオカハンホトウキョウ	西花岡平野線	1977	41	2.8	青森市	R3	Ⅱ	沓座モルタルの欠損が見られる。
70	稲元橋	イネモトハン	西滝88号線	1981	25	6.0	青森市	R3	Ⅲ	支承の腐食が見られる。
71	赤川人道橋	アカガワジントウキョウ	小柳105号線	1987	22	3.3	青森市	R3	Ⅱ	鋼部材の腐食が見られる。
72	相馬橋	ソウマハン	浪館92号線	1992	19	7.3	青森市	R3	Ⅱ	支承の変色・劣化が見られる。
73	相野人道橋	アイノジントウキョウ	相野線	2002	31	3.4	青森市	R3	Ⅰ	
74	野尻橋	ノジリハン	野尻大矢沢線	2005	44	7.7	青森市	R3	Ⅰ	
75	原別32-1号橋	ハラベツサンジュウニイチゴウキョウ	原別32号線	2000	16	7.7	青森市	R3	Ⅰ	
76	原別36-2号橋	ハラベツサンジュウロクニコウキョウ	原別36号線	1994	16	5.2	青森市	R3	Ⅰ	

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
77	夢みらい橋	ユミライバシ	合子沢11号線	2002	39	12.8	青森市	R3	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴ったひび割れが見られる。
78	とおりゃんせ橋	トオリャンセバシ	古館26号線	1998	153	4.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
79	四ツ石橋	ヨツシバシ	横内大矢沢線	2010	39	7.7	青森市	R3	Ⅱ	主桁に遊離石灰を伴ったひび割れが見られる。
80	新城平岡9-1号橋	シンジョウヒラオカキウノイチゴウキョウ	新城平岡9号線	1998	46	6.2	青森市	R3	Ⅰ	
81	櫛杉橋	クスギバシ	本郷細野線	1980	14	7	青森市	R3	Ⅱ	支承の腐食が見られる。
82	牛館橋	ウシダテバシ	上野新町野線	2003	18.3	7.7	青森市	R3	Ⅰ	
83	赤川橋	アカガワバシ	八ツ役牛館線	1994	30.4	7.7	青森市	R3	Ⅰ	
84	もとゆ橋	モトユバシ	久須志四丁目15号線	1990	16.5	6.5	青森市	R3	Ⅰ	
85	羽黒平水路橋	ハクログアイスイロキョウ	浅井野脇線	1978	45	0.7	青森市	R3	Ⅱ	剥離・鉄筋露出が見受けられる。
86	森林軌道廃線通り1号橋	シンリンキドウハイセンドオリチゴウキョウ	森林軌道廃線通り線	-	2.5	6.8	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
87	森林軌道廃線通り12号橋	シンリンキドウハイセンドオリジュウニゴウキョウ	森林軌道廃線通り線	-	4.8	5.0	青森市	R3	Ⅲ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
88	沖館変電所通り1号橋	オキダテヘンデンショドオリチゴウキョウ	沖館変電所通り線	-	4.2	10.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
89	保健所横通り1号橋	ホケンジョヨコドオリチゴウキョウ	保健所横通り線	-	3.5	6.2	青森市	R3	Ⅲ	床版にひびわれが見られる。
90	八重田原別1号橋	ヤエダハラベツイチゴウキョウ	八重田原別線	-	4.4	7.9	青森市	R3	Ⅰ	防護柵に変形・欠損が見られる。
91	造道桑原1号橋	ツクリミチクワハライチゴウキョウ	造道桑原線	-	2.7	3.5	青森市	R3	Ⅰ	
92	浪打戸山3号橋	ナミウチヤマサンゴウキョウ	浪打戸山線	-	3.9	29.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
93	柳川二丁目3-1号橋	ヤナガワニチヨウメサンノイチゴウキョウ	柳川二丁目3号線	-	2	14.2	青森市	R3	Ⅰ	
94	柳川二丁目3-2号橋	ヤナガワニチヨウメサンノニコウキョウ	柳川二丁目3号線	-	3.5	18.2	青森市	R3	Ⅰ	
95	久須志二丁目12-1号橋	クシニチヨウメジュウニノイチゴウキョウ	久須志二丁目12号線	-	4.8	5.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
96	久須志三丁目15-1号橋	クシサンチヨウメジュウゴノイチゴウキョウ	久須志三丁目15号線	-	4.6	4.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
97	久須志四丁目15-1号橋	クスシヨチヨウメ15-1コウキョウ	久須志四丁目15号線	-	5.7	5.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
98	久須志四丁目15-2号橋	クスシヨチヨウメジュウゴノコウキョウ	久須志四丁目15号線	1990	16.5	6.5	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
99	合浦二丁目14-1号橋	ガッポニチヨウメジュウヨンイチコウキョウ	合浦二丁目14号線	-	4.6	9.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
100	浪打二丁目3-1号橋	ナミウチニチヨウメサンイチコウキョウ	浪打二丁目3号線	-	6.0	6.0	青森市	R3	Ⅱ	路面・地覆にひびわれが見られる。
101	浪打二丁目4-1号橋	ナミウチニチヨウメヨンイチコウキョウ	浪打二丁目4号線	-	4.5	6.4	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
102	浪打二丁目7-1号橋	ナミウチニチヨウメナナイチコウキョウ	浪打二丁目7号線	-	3.5	7.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
103	造道14-1号橋	ツクリミチジュウヨンイチコウキョウ	造道14号線	-	2.0	5.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
104	造道18-1号橋	ツクリミチジュウハチイチコウキョウ	造道18号線	-	2.3	4.3	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
105	造道39-1号橋	ツクリミチサンジュウキウイチコウキョウ	造道39号線	-	2.0	7.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
106	造道78-1号橋	ツクリミチナジュウハチイチコウキョウ	造道78号線	-	3.7	8.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
107	八重田22-1号橋	ヤエダニジュウニイチコウキョウ	八重田22号線	-	3.8	9.6	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
108	八重田27-1号橋	ヤエダニジュウナナイチコウキョウ	八重田27号線	-	3.8	6.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
109	八重田28-1号橋	ヤエダニジュウハチイチコウキョウ	八重田28号線	-	2.5	16.1	青森市	R3	Ⅱ	地覆にひびわれが見られる。
110	後潟橋	ウシロカ'タ'ハン	四戸橋1号線	1979	6.3	4.8	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に遊離石灰を伴ったひびわれが見られる。
111	四戸橋16-1号橋	シロハンジュウロクイチコウキョウ	四戸橋16号線	-	1.9	4.0	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
112	後潟5-1号橋	ウシロカ'タ'ゴ'イチコウキョウ	後潟5号線	-	2.4	4.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
113	後潟9-1号橋	ウシロカ'タ'キュウ'イチコウキョウ	後潟9号線	-	3.4	3.5	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
114	後潟13-1号橋	ウシロカ'タ'ジュウサンイチコウキョウ	後潟13号線	-	2.7	3.7	青森市	R3	Ⅱ	支承に漏水が見られる。
115	後潟15-1号橋	ウシロカ'タ'ジュウゴ'イチコウキョウ	後潟15号線	-	2.5	2.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
116	後潟15-2号橋	ウシロカ'タ'ジュウゴ'ニコウキョウ	後潟15号線	-	2.2	3.7	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
117	六枚橋3-1号橋	ロクマイハンサンノイチゴウキョウ	六枚橋3号線	-	3.0	3.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
118	六枚橋12-1号橋	ロクマイハンジュウニイチゴウキョウ	六枚橋12号線	-	2.7	3.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に腐食が見られる。
119	小橋11-1号橋	コハンジュウイチノイチゴウキョウ	小橋11号線	-	7.3	4.8	青森市	R3	Ⅱ	床版に遊離石灰が見られる。
120	清水1-1号橋	シズメイチノイチゴウキョウ	清水1号線	-	1.8	5.9	青森市	R3	I	
121	清水1-2号橋	シズメイチノゴウキョウ	清水1号線	-	5.0	4.6	青森市	R3	Ⅱ	支承に漏水・遊離石灰が見られる。
122	前田7-1号橋	マエダナノイチゴウキョウ	前田7号線	-	3.5	5.1	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
123	前田7-2号橋	マエダナノゴウキョウ	前田7号線	-	5.0	3.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
124	奥内3-2号橋	オクナイサンノゴウキョウ	奥内3号線	-	2.7	3.5	青森市	R3	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
125	奥内5-1号橋	オクナイゴノイチゴウキョウ	奥内5号線	-	2.4	4.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
126	奥内15-1号橋	オクナイジュウゴノイチゴウキョウ	奥内15号線	-	2.9	3.5	青森市	R3	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。
127	奥内15-2号橋	オクナイジュウゴノゴウキョウ	奥内15号線	-	19.2	4.2	青森市	R3	I	
128	瀬戸子5-1号橋	セトコノイチゴウキョウ	瀬戸子5号線	-	2.4	4.0	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
129	飛鳥3-1号橋	アスカサンノイチゴウキョウ	飛鳥3号線	-	2.2	7.5	青森市	R3	I	
130	西田沢5-1号橋	ニシタザワノイチゴウキョウ	西田沢5号線	-	4.7	5.0	青森市	R3	I	
131	西田沢6-1号橋	ニシタザワノイチゴウキョウ	西田沢6号線	-	7.4	3.2	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
132	西田沢9-1号橋	ニシタザワノイチゴウキョウ	西田沢9号線	-	1.6	7.5	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に漏水・遊離石灰が見られる。
133	油川西田沢1号橋	アブラカワニシタザワノイチゴウキョウ	油川西田沢線	-	5.5	11.8	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に漏水・遊離石灰出が見られる。
134	油川7-1号橋	アブラカワナノイチゴウキョウ	油川7号線	-	7.2	4.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
135	油川26-1号橋	アブラカワニジュウロクノイチゴウキョウ	油川26号線	-	21.7	5.5	青森市	R3	I	
136	羽白1-1号橋	ハシロイチノイチゴウキョウ	羽白1号線	-	3.4	38.7	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
137	羽白2-1号橋	ハジロニイチゴウキョウ	羽白2号線	-	3.4	11.5	青森市	R3	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰が見られる。
138	羽白11-1号橋	ハジロジュウイチイチゴウキョウ	羽白11号線	-	3.2	7.3	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に漏水・遊離石灰が見られる。
139	羽白33-1号橋	ハジロサンジュウサンイチゴウキョウ	羽白33号線	-	3.7	12.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
140	羽白45-1号橋	ハジロヨンジュウゴイチゴウキョウ	羽白45号線	-	3.9	6.5	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
141	羽白46-1号橋	ハジロヨンジュウロクイチゴウキョウ	羽白46号線	-	3.8	7.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に遊離石灰が見られる。
142	羽白47-1号橋	ハジロヨンジュウナナイチゴウキョウ	羽白47号線	-	3.8	7.3	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
143	羽白48-1号橋	ハジロヨンジュウハチイチゴウキョウ	羽白48号線	-	3.7	5.2	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
144	羽白50-1号橋	ハジロゴジュウイチゴウキョウ	羽白50号線	-	3.8	6.0	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
145	羽白56-1号橋	ハジロゴジュウロクイチゴウキョウ	羽白56号線	-	2.8	4.0	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
146	羽白79-1号橋	ハジロナナジュウキョウイチゴウキョウ	羽白79号線	-	4.7	8.6	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
147	羽白86-1号橋	ハジロハチジュウロクイチゴウキョウ	羽白86号線	-	3.6	11.4	青森市	R3	Ⅰ	
148	岡町1-1号橋	オカマチイチイチゴウキョウ	岡町1号線	-	3.6	4.1	青森市	R3	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰が見られる。
149	岡町3-1号橋	オカマチサンイチゴウキョウ	岡町3号線	-	4.9	4.3	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
150	岡町4-1号橋	オカマチヨンイチゴウキョウ	岡町4号線	-	2.3	6.2	青森市	R3	Ⅱ	路面にひびわれが見られる。
151	早稲田橋	ワセダハン	鶴ヶ坂岩渡線	1962	12.6	4.6	青森市	R3	Ⅲ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
152	鶴ヶ坂孫内1号橋	ツルガサカマコナイイチゴウキョウ	鶴ヶ坂孫内線	-	5.8	7.7	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
153	鶴ヶ坂橋	ツルガサカハン	鶴ヶ坂孫内線	-	10.8	7.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
154	袖上橋	ソデウエハン	鶴ヶ坂孫内線	1970	9.8	5.5	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
155	孫内橋	マコナイハン	鶴ヶ坂孫内線	-	5.6	6.7	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
156	戸建沢橋	トタテザワハン	鷹森山線	1973	11.0	4.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
157	平和台1-1号橋	ヘイワダイイチノイチゴウキョウ	平和台1号線	-	3.3	7.0	青森市	R3	Ⅲ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
158	平和台1-2号橋	ヘイワダイイチノニコウキョウ	平和台1号線	-	4.4	11.5	青森市	R3	Ⅲ	路面にひびわれが見られる。
159	新城山田1-1号橋	シンジョウヤマダイイチゴウキョウ	新城山田1号線	-	1.6	6.0	青森市	R3	Ⅱ	路面にひびわれが見られる。
160	新城山田1-2号橋	シンジョウヤマダイニコウキョウ	新城山田1号線	-	2.8	3.3	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
161	新城山田2-1号橋	シンジョウヤマダニノイチゴウキョウ	新城山田2号線	-	1.6	6.0	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
162	新城山田2-2号橋	シンジョウヤマダニノニコウキョウ	新城山田2号線	-	1.6	5.0	青森市	R3	Ⅰ	
163	新城山田2-3号橋	シンジョウヤマダニノサンゴウキョウ	新城山田2号線	-	4.5	3.2	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
164	新城平岡1-1号橋	シンジョウヒラオカイチノイチゴウキョウ	新城平岡1号線	-	2.3	6.0	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
165	新城平岡83-1号橋	シンジョウヒラオカハチジュウサンノイチゴウキョウ	新城平岡83号線	1999	6.5	6.6	青森市	R3	Ⅰ	
166	新城平岡84-1号橋	シンジョウヒラオカハチジュウヨンノイチゴウキョウ	新城平岡84号線	-	2.3	7.9	青森市	R3	Ⅰ	
167	新城平岡84-2号橋	シンジョウヒラオカハチジュウヨンノニコウキョウ	新城平岡84号線	-	2.9	10.0	青森市	R3	Ⅰ	
168	新城平岡94-1号橋	シンジョウヒラオカキョウジュウヨンノイチゴウキョウ	新城平岡94号線	-	3.1	7.1	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
169	三内久須志2号橋	サンナイクスシニコウキョウ	三内久須志線	-	3.4	11.1	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
170	三内久須志3号橋	サンナイクスサンゴウキョウ	三内久須志線	-	3.0	12.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
171	三内久須志4号橋	サンナイクスヨンゴウキョウ	三内久須志線	-	3.9	11.6	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
172	滝橋	タキバシ	三内久須志線	1972	7.3	14.9	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
173	滝内孫内1号橋	タキウチマコノイチゴウキョウ	滝内孫内線	-	4.7	8.2	青森市	R3	Ⅰ	
174	滝内孫内2号橋	タキウチマコノニコウキョウ	滝内孫内線	-	8.4	9.4	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
175	滝内孫内3号橋	タキウチマコノサンゴウキョウ	滝内孫内線	-	2.6	9.0	青森市	R3	Ⅰ	
176	浪館大野2号橋	ナミダテオオノニコウキョウ	浪館大野線	-	8.6	13.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に遊離石灰が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
177	浪館大野3号橋	ナミダテオオノサンゴウキョウ	浪館大野線	-	2.5	11.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
178	浪館安田1号橋	ナミダテヤスタイチゴウキョウ	浪館安田線	-	3.6	7.3	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
179	浪館安田2号橋	ナミダテヤスタニゴウキョウ	浪館安田線	-	4.5	7.5	青森市	R3	Ⅰ	
180	岡部里見1号橋	オカベサトミイチゴウキョウ	岡部里見線	-	4.3	30.2	青森市	R3	Ⅰ	
181	三内沢部15-1号橋	サンナイサワベシユウゴノイチゴウキョウ	三内沢部15号線	-	3.1	6.5	青森市	R3	Ⅰ	
182	三内沢部60-1号橋	サンナイサワベロクジュウノイチゴウキョウ	三内沢部60号線	-	3.0	7.0	青森市	R3	Ⅰ	
183	三内丸山1-1号橋	サンナイルマヤマイチノイチゴウキョウ	三内丸山1号線	-	2.5	7.7	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
184	三内丸山3-1号橋	サンナイルマヤマンノイチゴウキョウ	三内丸山3号線	-	2.5	9.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
185	三内丸山34-1号橋	サンナイルマヤマンシユウヨノイチゴウキョウ	三内丸山34号線	-	2.5	16.5	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
186	三内稲元34-1号橋	サンナイレタモトシユウヨノイチゴウキョウ	三内稲元34号線	-	5.0	6.1	青森市	R3	Ⅰ	
187	三内稲元41-1号橋	サンナイレタモトシユウノイチゴウキョウ	三内稲元41号線	-	7.0	26.8	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
188	三内稲元48-1号橋	サンナイレタモトシユウハチノイチゴウキョウ	三内稲元48号線	-	4.1	5.7	青森市	R3	Ⅰ	
189	三内里見6-1号橋	サンナイレタミロクノイチゴウキョウ	三内里見6号線	-	3.5	6.8	青森市	R3	Ⅰ	
190	三内里見12-1号橋	サンナイレタシニシユウノイチゴウキョウ	三内里見12号線	-	3.4	9.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
191	三内里見30-1号橋	サンナイレタミサンジュウノイチゴウキョウ	三内里見30号線	-	3.4	9.0	青森市	R3	Ⅰ	
192	三内里見33-1号橋	サンナイレタミサンジュウサンノイチゴウキョウ	三内里見33号線	-	3.4	7.0	青森市	R3	Ⅰ	
193	西滝16-1号橋	ニシタキシユウロクノイチゴウキョウ	西滝16号線	-	2.8	10.7	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
194	西滝33-1号橋	ニシタキサンジュウノイチゴウキョウ	西滝33号線	-	2.4	7.8	青森市	R3	Ⅰ	
195	西滝60-1号橋	ニシタキロクジュウノイチゴウキョウ	西滝60号線	-	3.4	7.0	青森市	R3	Ⅰ	
196	浪館11-1号橋	ナミダテシユウイチノイチゴウキョウ	浪館11号線	-	2.6	6.8	青森市	R3	Ⅱ	下部工にひびわれが見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
197	浪館15-1号橋	ナミダテンジュウゴノイチゴウキョウ	浪館15号線	-	2.6	6.8	青森市	R3	Ⅱ	地覆にひびわれが見られる。
198	浪館65-1号橋	ナミダテロクジュウゴノイチゴウキョウ	浪館65号線	-	4.1	9.0	青森市	R3	Ⅰ	
199	浪館67-1号橋	ナミダテロクジュウナナイチゴウキョウ	浪館67号線	-	4.1	6.1	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
200	浪館71-1号橋	ナミダテナナジュウイチゴウキョウ	浪館71号線	-	4.4	6.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
201	浪館77-1号橋	ナミダテナナジュウナナイチゴウキョウ	浪館77号線	-	4.1	7.0	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
202	若松橋	ワカマツバン	浪館93号線	-	14.2	7.2	青森市	R3	Ⅰ	
203	下稲森橋	シタイモリバン	浪館96号線	-	13.4	7.7	青森市	R3	Ⅰ	
204	上前田橋	ウエマエダバン	浪館40号線	-	13.7	6.5	青森市	R3	Ⅰ	
205	大野安田2号橋	オノヤスタニコウキョウ	大野安田線	-	2.4	8.0	青森市	R3	Ⅰ	
206	稲森橋	イナモリバン	大野安田線	1994	14.6	7.2	青森市	R3	Ⅰ	
207	細越高田1号橋	ホソコエタカダイチゴウキョウ	細越高田線	-	4.7	9.1	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
208	安田57-1号橋	ヤスタゴシユウナナイチゴウキョウ	安田57号線	-	11.4	6.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
209	大野金沢7-1号橋	オノカナザワナナイチゴウキョウ	大野金沢7号線	-	4.1	8.0	青森市	R3	Ⅰ	
210	大野金沢9-1号橋	オノカナザワクウノイチゴウキョウ	大野金沢9号線	-	4.1	6.0	青森市	R3	Ⅰ	
211	大野金沢25-1号橋	オノカナザワニジュウゴノイチゴウキョウ	大野金沢25号線	-	4.1	7.0	青森市	R3	Ⅰ	
212	大野片岡18-1号橋	オノカタガシユウハチイチゴウキョウ	大野片岡18号線	-	1.8	6.0	青森市	R3	Ⅰ	
213	大野片岡22-1号橋	オノカタガカニジュウニイチゴウキョウ	大野片岡22号線	-	1.8	6.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
214	向野沢大柳辺1号橋	ムカイノザワオオヤナヘイチゴウキョウ	向野沢大柳辺線	-	5.5	9.0	青森市	R3	Ⅰ	
215	向野沢大柳辺2号橋	ムカイノザワオオヤナヘニコウキョウ	向野沢大柳辺線	-	4.3	8.6	青森市	R3	Ⅱ	防護柵に変形・欠損が見られる。
216	高田空港1号橋	タカタクウコウイチゴウキョウ	高田空港線	-	4.3	9.5	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
217	高田空港2号橋	タダクウコウニコウキョウ	高田空港線	-	6.7	8.3	青森市	R3	Ⅱ	床版・下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
218	高田4-1号橋	タダヨソノイチコウキョウ	高田4号線	-	2.5	8.3	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
219	高田6-1号橋	タダロクノイチコウキョウ	高田6号線	-	2.0	6.9	青森市	R3	Ⅰ	
220	高田8-1号橋	タダハチノイチコウキョウ	高田8号線	-	3.3	2.9	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
221	高田11-1号橋	タダジュウイチノイチコウキョウ	高田11号線	-	3.8	6.1	青森市	R3	Ⅰ	
222	高田15-1号橋	タダジュウゴノイチコウキョウ	高田15号線	-	4.3	2.9	青森市	R3	Ⅰ	
223	入内2-1号橋	ニウナイニノイチコウキョウ	入内2号線	-	5.8	3.4	青森市	R3	Ⅱ	下部工に漏水・遊離石灰が見られる。
224	入内2-2号橋	ニウナイニノコウキョウ	入内2号線	-	9.2	4.2	青森市	R3	Ⅱ	主桁に腐食が見られる。
225	入内3-1号橋	ニウナイサンノイチコウキョウ	入内3号線	-	2.9	5.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
226	金浜小畑沢1号橋	カネハマオバタザワイチコウキョウ	金浜小畑沢線	-	2.8	7.4	青森市	R3	Ⅰ	
227	大別内小畑沢1号橋	オオベツナイオバタザワイチコウキョウ	大別内小畑沢線	-	3.9	11.0	青森市	R3	Ⅰ	
228	城ヶ倉溪流1号橋	ジョウカクラケイリュウイチコウキョウ	城ヶ倉溪流線	-	3.2	6.8	青森市	R3	Ⅰ	
229	城ヶ倉溪流2号橋	ジョウカクラケイリュウニコウキョウ	城ヶ倉溪流線	-	12.3	4.4	青森市	R3	Ⅲ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
230	荒川高田1号橋	アラカワタダイチコウキョウ	荒川高田線	-	6.5	35.4	青森市	R3	Ⅰ	
231	城ヶ倉溪流2-1号橋	ジョウカクラケイリュウニノイチコウキョウ	城ヶ倉溪流2号線	-	8.6	4.4	青森市	R3	Ⅰ	
232	荒川6-2号橋	アラカワロクニコウキョウ	荒川6号線	-	10.0	7.6	青森市	R3	Ⅱ	床版に漏水・遊離石灰が見られる。
233	荒川20-1号橋	アラカワニジュウノイチコウキョウ	荒川20号線	-	3.8	6.8	青森市	R3	Ⅱ	下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。
234	金浜6-1号橋	カネハマロクノイチコウキョウ	金浜6号線	-	4.0	8.1	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
235	上野1-1号橋	ウノイチノイチコウキョウ	上野1号線	-	2.4	7.2	青森市	R3	Ⅰ	
236	上野3-1号橋	ウノサンノイチコウキョウ	上野3号線	-	2.1	6.0	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。

令和3年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録		
								点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載
237	大別内1-1号橋	オオベツナイイチノイチゴウキョウ	大別内1号線	-	3.3	7.1	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
238	野木7-1号橋	ノギナナイイチゴウキョウ	野木7号線	-	2.0	10.8	青森市	R3	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。
239	第二卸売団地8-1号橋	ダイニオロシウリダンチハチノイチゴウキョウ	第二卸売団地8号線	-	13.3	26.5	青森市	R3	Ⅰ	
240	豊田橋	トヨタハン	浜田105号線	-	5	7.9	青森市	R3	Ⅲ	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。

桜川橋(床板の剥離・鉄筋露出)



写真-1

福田橋(床版ひび割れから滲出)



写真-2

石森橋(横桁の腐食)



写真-3

青柳橋(鋼部材(主桁)の腐食)



写真-4