

平成21年度耐震診断結果一覧表

	学校名	棟	竣工年	構造	階数	診断結果	
						Is値	判定
H 2 1 耐 震 診 断 実 施 校 (1 4 校)	浪岡南小	一般教室棟	S55	RC	2	0.76	OK
		管理棟	S56	RC	2	0.82	OK
		特別教室棟	S56	RC	2	1.12	OK
		特別教室棟	S57	RC	2	0.63	NG
		一般教室棟	S57	RC	2	1.01	OK
		体育館棟	S57	S	2	0.11	NG
	菟町小	普通・特別教室棟	S56	RC	4	0.55	NG
	橋本小	教室棟	S48	RC	3	0.35	NG
		教室棟	S49	RC	3	0.35	NG
		管理・特別教室棟	S50	RC	3	0.37	NG
		屋内運動場	S50	S	2	0.30	NG
	千刈小	特別教室棟	S37	S	2	0.23	NG
		特別教室棟	S39	S	2	0.23	NG
		管理・普通教室・特別教室棟	S57	RC	4	0.74	OK
		管理・普通教室・特別教室棟	S57	RC	4	0.59	NG
		管理・普通教室・特別教室棟	S57	RC	2	0.23	NG
		渡り廊下	S57	RC	3	1.16	OK
		普通教室棟	S57	RC	3	1.00	OK
	野内小	特別教室棟	S47	S	2	0.70	NG※注1
		特別教室棟・管理棟	S57	RC	2	0.98	OK
	浅虫中	普通教室棟	S57	RC	3	0.76	OK
		屋内運動場	S57	S	2	0.42	NG
		一般教室棟	S55	RC	2	0.83	OK
	浪岡北小	管理棟	S56	RC	2	0.89	OK
		一般教室棟	S56	RC	2	1.00	OK
		特別教室棟	S57	RC	2	0.63	NG
		特別教室棟	S57	RC	2	1.15	OK
		体育館棟	S57	S	2	0.11	NG
		教室棟	S50	RC	4	0.41	NG
	長島小	教室棟	S50	RC	4	0.41	NG
		教室棟	S51	RC	4	0.41	NG
		教室棟	S51	RC	4	0.41	NG
教室棟		S51	RC	4	0.41	NG	
教室棟		S51	RC	3	0.27	NG	
屋内運動場		S52	S	2	0.61	NG	
西田沢小	教室棟	S56	S	1	3.27	OK	
高田小	管理・特別教室棟	S50	S	2	1.32	OK	
	屋内運動場	S51	S	2	0.47	NG	
野沢小	管理棟・特別教室棟	S57	RC	2	1.08	OK	
久栗坂小	管理特別教室棟	S38	S	2	0.11	NG	
	屋内運動場	S51	S	2	0.20	NG	
浅虫小	管理特別教室棟	S43	S	2	0.09	NG	
	管理特別教室棟	S43	S	2	0.09	NG	
	屋内運動場	S45	S	2	0.20	NG	
高田中	特別教室棟	S47	S	2	0.72	OK	

【構造】

・RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造を示す。

【Is値】

・Is値は構造耐震指標。震度6強の揺れの際に倒壊または崩壊する危険性は、Is値0.3未満は高い。0.3以上0.6未満は危険性がある。0.6以上は低い（国土交通省告示による）。文部科学省は耐震化推進指針で0.7以上の確保を求めている。表のOKは0.7以上、NGは0.7未満。

注1 野内小学校特別教室棟に関しては、Is値は0.7以上で基準を満たしているが、保有水平耐力に係る指標が基準を下回っているため、Is値の結果に関わらず補強が必要となる。