

令和8年2月6日
青森地域広域事務組合消防本部庶務課長

消防合同庁舎における重油漏えい事故について

当事務組合消防合同庁舎において重油漏えい事故が発生しましたので、お知らせします。

事案の概要

令和8年2月4日から5日にかけて、青森市長島二丁目1-1の消防合同庁舎屋上の重油配管が落雪により破損し、重油が約500～1,000リットル漏えい、その一部が雨水管を通じて下水管に流出したものの。

対応の状況

事故覚知後、ただちに漏えい阻止を行ったためそれ以上の漏えいは発生していない。また、消防本部の汚水枡から重油を除去したほか、下水管からの異臭の通報があった安方地区において下水管の洗浄を行った。

消防長コメント

このたび、当事務組合消防合同庁舎から重油が漏えいし、下水管に流出させる事故が発生いたしました。

地域住民の皆様には多大な御迷惑と御心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

今後は、施設設備の点検体制を一層強化し、再発防止に万全を期してまいります。