


事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和7年11月28日	午後1時15分頃	田屋敷下り松17 浜館小学校敷地内	—	—	—
概要	体育館からの屋根雪の落下位置を示すために設置していた高さ約2メートルのポールが倒れ、授業参観のため来校した保護者所有の車両に当たり、運転席側ドアを損傷した事故である。				



【事故の把握及び発生原因】

- 事故当日、学校からの報告を受けて教育委員会で現地確認を行った。
- 当該ポールが倒れた原因は強風によるものと考えられる。



【事故後の対応】

- 相手方の自家用車の被害状況等を調査し、示談交渉を進める。
- 既存ポールを撤去、代替物を12月中に設置予定。
- 校長会において、当該ポールと同等の対策を行っている学校に対し、安全な代替物への変更を指示。
- 小・中学校に学校施設の安全点検に関する通知の発出。