


事故の報告について

事故発生日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和8年2月14日	午前 10時30分頃	新町1丁目	—	—	—

概要 青森駅東口広場のタクシー乗降場に停車中に、シェルター屋根からの落雪により車両ボンネットを損傷した事故である。



事故発生場所



損傷車両

