

以下に点検橋梁の判定区分を示す。

表-1

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

令和5年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	点検記録
						橋梁全体の 判定区分
1	浜館跨線橋	ハマダテコセンキョウ	浪打戸山線	1972	220	III
2	東大橋	ヒガンオオハシ	花園幸畑線	1972	215	II
3	あすなる橋	アスナロハシ	柳川一丁目1号線	1991	373.0	II
4	山本橋	ヤマモトハシ	鶴ヶ坂1号線	1977	20.0	III
5	鷺尾橋	ワシオハシ	野内39号線	2013	42.0	I
6	八幡橋	ハチマンハシ	沖島田線	2016	40.0	I
7	野木橋	ノギハシ	野木酸ヶ湯線	2000	19.0	I
8	牛館2-1号橋	ウシダテニイチゴウキョウ	牛館2号線	2005	18.0	I
9	新船岡橋	シンフナオカハシ	森林軌道廃線通り線	2009	27.0	II
10	吉野1号橋	ヨシノイチゴウハシ	吉野6号線	1977	3.7	II
11	吉野2号橋	ヨシノニコウハシ	吉野7号線	1977	3.6	II
12	吉野3号橋	ヨシノサンゴウハシ	吉野8号線	1977	3.5	II
13	吉野4号橋	ヨシノヨンゴウハシ	吉野8号線	1977	3.7	II
14	吉野5号橋	ヨシノゴゴウハシ	吉野9号線	1977	3.5	II
15	吉野6号橋	ヨシノロクゴウハシ	吉野16号線	1977	2.3	II
16	吉野7号橋	ヨシノナナゴウハシ	吉野16号線	1977	1.5	I
17	樽沢橋	タルザワハシ	樽沢線	1971	3.0	II

令和5年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリガナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	点検記録
						橋梁全体の 判定区分
18	新里吉野1号橋	ニイサトヨシノイチゴウハシ	新里吉野1号線	1971	1.5	I
19	新里吉野2号橋	ニイサトヨシノニコウハシ	新里吉野2号線	1977	5.3	II
20	新里永井橋	ニイサトナガイハシ	新里永井2号線	1971	2.1	II
21	新里1号橋	ニイサトイチゴウハシ	新里9号線	1979	3.5	II
22	新里2号橋	ニイサトニコウハシ	新里9号線	1971	1.6	II
23	新里3号橋	ニイサトサンゴウハシ	新里10号線	1983	3.5	II
24	新里4号橋	ニイサトヨンゴウハシ	新里10号線	1983	3.0	II
25	郷山前新堰1号橋	ゴサンマエシンゼキイチゴウハシ	郷山前新堰線	1983	3.5	II
26	郷山前新堰2号橋	ゴサンマエシンゼキイチゴウハシ	郷山前新堰線	1977	3.5	II
27	稲田1号橋	イナダイチゴウハシ	稲田1号線	1977	3.0	II
28	稲田2号橋	イナダニコウハシ	稲田6号線	1977	3.0	II
29	稲田3号橋	イナダサンゴウハシ	稲田6号線	1977	3.5	II
30	稲田4号橋	イナダヨンゴウハシ	稲田8号線	1977	3.0	II
31	稲田5号橋	イナダゴゴウハシ	稲田9号線	1977	2.5	II
32	稲田6号橋	イナダロクゴウハシ	稲田9号線	1977	3.0	II
33	稲田7号橋	イナダナナゴウハシ	稲田11号線	1977	3.0	II
34	鐘つき橋	カネツキハシ	梵珠枝線	1983	5.8	II
35	福田小沢橋	フクダコザワハシ	福田小沢線	1978	2.5	II
36	福田藤巻橋	フクダフジマキハシ	福田藤巻線	1978	2.5	II
37	福田大沢橋	フクダオオザワハシ	福田大沢線	1978	2.6	II

令和5年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリカナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	点検記録
						橋梁全体の 判定区分
38	加五橋	カゴハシ	加五線	1964	3.7	Ⅱ
39	村元野下橋	ムラモトノシタハシ	村元野下線	1964	3.8	Ⅱ
40	山元橋	ヤマモトハシ	野尻15号線	1978	11.0	Ⅱ
41	中崎橋	ナカサキハシ	中崎線	1978	11.0	Ⅱ
42	加茂橋	カモハシ	加茂2号線	1978	10.9	Ⅱ
43	長ヶ沢1号橋	チョウガサワイチゴウハシ	長ヶ沢線	1978	11.0	Ⅱ
44	長ヶ沢2号橋	チョウガサワニコウハシ	長ヶ沢線	1978	11.5	Ⅱ
45	加茂神社橋	カモシンジャハシ	加茂線	1978	11.0	Ⅱ
46	白山橋	ハクサンハシ	白山線	1978	11.6	Ⅱ
47	板橋橋	イタバシハシ	板橋線	1963	10.4	Ⅱ
48	井ノ上橋	イノウエハシ	井ノ上線	1963	10.4	Ⅱ
49	松原大溝池橋	マツハラオオミヅイケハシ	松原大溝池線	1982	2.5	Ⅱ
50	福田橋	フクタハシ	福田11号線	1980	11.1	Ⅱ
51	中新座橋	ナカシンザハシ	福田14号線	1991	11.1	Ⅱ
52	浪打戸山2号橋	ナミウチヤマニコウキョウ	浪打戸山線	—	4.0	Ⅱ
53	森林軌道廃線通り4号橋	シンリンキドウハイセントオリヨコウキョウ	森林軌道廃線通り線	—	2.1	Ⅱ
54	森林軌道廃線通り16号橋	シンリンキドウハイセントオリシヨウロコウキョウ	森林軌道廃線通り線	—	1.3	I
55	平和公園通り1号橋	ヘイワコウエントオリイチゴウキョウ	平和公園通り線	—	2.9	Ⅱ
56	原別平新田1号橋	ハラベツタイランテンイチゴウキョウ	原別平新田線	—	1.3	Ⅱ
57	奥内3-1号橋	オクナイサンノイチゴウキョウ	奥内3号線	—	7.3	Ⅱ

令和5年度 橋梁点検結果

No.	道路橋名	フリカナ	路線名	架設 年次 (西暦)	橋長 (m)	点検記録
						橋梁全体の 判定区分
58	奥内3-3号橋	オクナisanノサンゴウキョウ	奥内3号線	—	5.3	Ⅱ
59	奥内3-4号橋	オクナisanノヨンゴウキョウ	奥内3号線	—	7.3	Ⅱ
60	高田野沢1号橋	タカダノサワイチゴウキョウ	高田野沢線	—	7.0	Ⅰ
61	築木館1-1号橋	ツキノダテイチノイチゴウキョウ	築木館1号線	—	7.4	Ⅲ
62	造道62-1号橋	ツクリミチロクジュウニノイチゴウキョウ	造道62号線	—	2.4	Ⅱ
63	六枚橋7-1号橋	ロクマイハシナナイチゴウキョウ	六枚橋7号線	—	13.6	Ⅱ
64	瀬戸子2-1号橋	セトシニノイチゴウキョウ	瀬戸子2号線	—	4.5	Ⅱ
65	瀬戸子2-2号橋	セトシニニゴウキョウ	瀬戸子2号線	—	4.8	Ⅱ
66	飛鳥8-1号橋	アスカハチノイチゴウキョウ	飛鳥8号線	—	1.0	Ⅱ
67	飛鳥18-1号橋	アスカジュウハチノイチゴウキョウ	飛鳥18号線	—	2.3	Ⅱ
68	三内沢部7-1号橋	サンナイスワヘナナイチゴウキョウ	三内沢部7号線	—	3.4	Ⅱ
69	高田20-1号橋	タカダニジュウノイチゴウキョウ	高田20号線	—	3.4	Ⅱ
70	駒込7-1号橋	コマゴメナナイチゴウキョウ	駒込7号線	—	1.3	Ⅱ
71	戸山6-1号橋	トヤマロクノイチゴウキョウ	戸山6号線	—	7.0	Ⅱ
72	矢田1-1号橋	ヤダイチノイチゴウキョウ	矢田1号線	—	6.3	Ⅱ
73	片平橋	カタヒラバシ	旧片平町線	—	2.0	Ⅱ
74	稲村1号橋	イナムライチゴウキョウ	稲村12号線	—	1.0	Ⅱ
75	西豊田2号橋	ニシトヨダニゴウキョウ	西豊田2号線	—	1.1	Ⅱ
76	増館1号橋	マスダテイチゴウキョウ	増館21号線	—	3.0	Ⅱ
76	下村1号橋	シモムライチゴウキョウ	下村線	—	2.1	Ⅰ

あすなろ橋(支承部の腐食)



写真-1

山本橋(床版の損傷)



写真-2

新船岡橋(橋台のひび割れ)



写真-3