


## 事故の報告について

事故発生日	令和7年1月6日(月) 午前10時頃
発生場所	青森市桜川3丁目5-11地先
概要	市道桜川1号線の街路樹の枝(長さ約50cm・直径約5cm)が落下し、走行していた車両を損傷させた事故である。



## 現場状況

R7.5.8撮影



R7.1.6撮影(被害者から提供)



フロントガラス下部に落下した枝  
樹種:サクラ 長さ:約50cm 直径:約5cm

## 破損状況

破損箇所全景



ボンネットのへこみ



デッキガーニッシュの変形



枝落下の衝撃により、  
ボンネット及びフロントガラス下部の  
デッキガーニッシュが損傷し変形