



浪岡中央児童館屋根崩落 写真 (令和7年1月7日撮影)



①児童館正面



②廊下部分



③遊戯室部分



④児童館裏側の状況



⑤隣家住宅への被害