

## 事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和7年11月5日	午後 8時30分頃	幸畑字阿部野	—	—	—
概要	市道幸畑団地84号線を走行中の車両が道路の穴に落ち、タイヤを損傷した事故。				

事故発生市道名：「幸畑団地84号線」

The map shows the 'Kohoku Kohoku' residential area and the 'Kohoku-dai' business area. The 'Kohoku-dai' area is labeled '青森田代士和田線'. A red circle marks the '事故発生場所' (accident site) on the road, indicated by a blue arrow pointing from the text label below the map.

事故発生場所

損傷車両

施工後

Three photographs illustrate the damage:

- 事故発生場所:** A view of the asphalt road with a large hole circled in red.
- 損傷車両:** A black car with a hole in its front left tire, circled in red. A red arrow points from this image to a close-up of the damaged tire.
- 施工後:** The same road area after repair, with the hole circled in red.