

地質調査の結果と今後の対応方針について


資料 4

《調査結果(病院建設)》

- 令和 6 年度の地質調査の結果、県営スケート場周辺については、以下の支持層の候補が見つかり、病院建設に問題ないことを確認

候補①：深さ 20 メートル～40 メートルにおいて、厚さ 8 メートル以上の支持層

候補②：深さ 80 メートルにおいて、厚さ 10 メートル以上の支持層



《調査結果(地盤沈下等)》

- 統合新病院の施工に伴う地盤沈下が発生しないように、周辺地盤及び近隣構造物(住宅等)については対策を講じる必要がある

《対応方針(地盤沈下等)》

〈敷地内〉

- 地下水調査の実施 ⇒ R7～R8実施
- 止水性の高いセメントと土を混合した土留め壁を整備し、地盤沈下が発生しないよう万全な対策を実施

〈敷地周辺〉

- 周辺地盤及び近隣構造物(住宅等)については、現状調査と観察点検を実施
- 調査結果は建物所有者と病院側双方で、期限を定めることなく、必要な期間保管