

## 事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和8年1月27日	午前8時30分～ 午前12時00分	螢沢三丁目1-1 (戸山西小学校敷地内)	-	-	-
概要	敷地南側の松の木からの落雪により、駐車中の車両のルーフを損傷した事故である。				



### 【事故後の対応】

- 当該事故について、相手方の自家用車の被害状況等を調査し、示談交渉を進める。
- 小・中学校に学校施設の安全点検に関する通知の発出。