


資料 1

事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和8年1月10日	午後0時45分頃	戸門字土筆山	—	—	—
概要	一般国道7号を走行中、上部を交差する市道橋（戸門1-1号橋）からの落雪により、車両を損傷した事故。				



事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和8年1月13日	夜間	大野字山下	—	—	—
概要	市道大野安田線に設置している道路反射鏡の支柱が折損し、民地に駐車していた車両を損傷した事故。				

事故発生市道名：「大野安田線」

金沢小学校通り

事故発生場所

事故発生場所

損傷車両