


事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和7年12月15日(月)	午後5時00分頃	浪岡大字北中野字五倫 (市道 吉内稻村線)			
概要	市道 吉内稻村線を本郷方面から浪岡方面へ走行中に道路の穴に落ち、タイヤが損傷した事故				



午前10時頃の状況



午後5時頃の状況



穴の大きさ
幅 110cm
長さ160cm
深さ 13cm



左後輪タイヤのパンク