

## 事故の報告について

事故発生月日	発生時間	発生場所	賠償額(円)	賠償内容	専決処分年月日
令和7年12月16日(火)	午前9時00分頃	浪岡大字北中野字五倫 (市道 吉内稻村線)			
概要	市道 吉内稻村線を本郷方面から浪岡方面へ走行中に道路の穴に落ち、タイヤ及びホイールが損傷した事故				



事故発生現場



穴の大きさ  
幅 110cm  
長さ160cm  
深さ 13cm



被害車両



左前輪タイヤのパンク及びホイール損傷