


## 除排雪車両の事故について

事故発生日	発生時間	発生場所
令和8年1月26日(月)	午後11時23分	青森市三内字丸山地内
概要	三内字丸山地内において、市が委託する除排雪事業者のタイヤショベルと近隣住民が接触する事故が発生。	



### 安全管理に関する取組

令和7年10月24日: 令和7年度 除排雪事業に関する説明会開催(作業時の安全管理等の説明)

令和7年10月31日: 令和7年度除排雪オペレーター講習会開催(除雪重機の実技指導)

令和8年1月17日: 「除排雪作業時における安全管理の徹底について」の通知文書を全委託事業者へ送付

令和8年1月27日: 「除排雪作業時における安全管理の徹底について」の通知文書を全委託事業者へ送付